

Váš dopis zn.:
Ze dne: 27.08.2025

Naše č.j.: POD/14039/2025
Spis. zn.: 923.2_10
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596657271
E-mail: Ondrej.Burel@pod.cz
Datum: 11.09.2025

PW Road s.r.o.
Panská 395
74213 Studénka 3

Komunikace, ul. Družstevní, Studénka – sdělení správce povodí k výskytu sítí

Odpovídáme na Váš dotaz týkající se výskytu sítí na ul. Družstevní ve Studénce. K žádosti byla doložena pouze situace s orientačním vyznačením zájmového území. V něm dochází ke křížení a souběhu těchto vodních toků:

- Kříží výustní trať bezejmenného toku (IDVT 10212412) – levostranný přítok Mlýnky v říčním km 18,942. Jsme správcem uvedeného toku.
- Souběh s levým břehem Mlýnky v úseku říčních km 18,82 – 19,0. Správcem Mlýnky je Denas, s. r. o. Studénka.
- Souběh s levým břehem Studeneckého potoka v úseku říčních km 0,0 – 0,15 a v km 0,35. Správcem vodního toku je Město Studénka.

Z hlediska odtokových poměrů sdělujeme:

- Vymezená lokalita zasahuje okrajově (úsek za železniční trať) do záplavového území řeky Odry stanoveného dle § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 23. 2. 2006, č. j. MSK 37663/2006. K zaplavení může dojít již při dvacetiletém průtoku.
- Lokalita se nachází mimo aktivní zónu záplavového území.
- Sdělujeme, že v řešeném území neevidujeme žádné sítě v naší správě.

Platnost tohoto sdělení je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

