



OSVĚDČENÍ O KALIBRAČNÍ KONTROLE

č. 10/2020

Provozovatel: Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka
příspěvková organizace
2 května 500, 742 13 Studénka

Objekt: plynová kotelna v objektu

Umístění detektoru: - plynová kotelna – u stropu nad kotli
- místnost s BAP před kotelnou – u stropu

Typ detektoru: GC 10

Typ ústředny: NZ 23

Podmínky kalibrace:

Detektory byly v souladu s technickým doporučením výrobce kalibrovány pomocí kalibrační soupravy výrobce J.T.O. System, s.r.o. Rožnov p.R.

Kalibrační plyny: 0,5% metan (CH₄), t.j. 10% DMV pro zemní plyn
1,0% metan (CH₄), t.j. 20% DMV pro zemní plyn

I. stupeň: 10 % LEL metanu

II. stupeň: 20 % LEL metanu

Detektor: GC 10 v.č. C08404 vyhověl - indikuje správně I. a II. stupeň
GC 10 v.č. J3497 vyhověl – indikuje správně I. a II. stupeň

Při překročení II. stupně odstavují automatickým uzávěrem BAP DN 80 NT
v. č. 6906 r. v. 1999, přívod plynného paliva do kotelny.

17.12.2020

Datum

Radomír Masný - technik



TECHNOSERVIS
Nový Jičín, s.r.o.

Slezská 953/11, 741 01 Nový Jičín

IČ: 26880270, DIČ: CZ26880270

OSVĚDČENÍ O KALIBRAČNÍ KONTROLE

č. 10/2020

Provozovatel: Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka
příspěvková organizace
2 května 500, 742 13 Studénka

Objekt: plynová kotelna v objektu

Umístění detektoru: - plynová kotelna – u stropu nad kotli
- místnost s BAP před kotelnou – u stropu

Typ detektoru: GC 10

Typ ústředny: NZ 23

Podmínky kalibrace:

Detektory byly v souladu s technickým doporučením výrobce kalibrovány pomocí kalibrační soupravy výrobce J.T.O. System, s.r.o. Rožnov p.R.

Kalibrační plyny: 0,5% metan (CH₄), t.j. 10% DMV pro zemní plyn

1,0% metan (CH₄), t.j. 20% DMV pro zemní plyn

I. stupeň: 10 % LEL metanu

II. stupeň: 20 % LEL metanu

Detektor: GC 10 v.č. C08404 vyhověl - indikuje správně I. a II. stupeň
GC 10 v.č. J3497 vyhověl – indikuje správně I. a II. stupeň

Při překročení II. stupně odstavují automatickým uzávěrem BAP DN 80 NT
v. č. 6906 r. v. 1999, přívod plynného paliva do kotelny.

 **TECHNOSERVIS**
Nový Jičín, s.r.o.
Slezská 953/11, 741 01 Nový Jičín
tel., fax: 556 707 648, tel.: 556 719 450
IČ: 26880270, DIČ: CZ26880270

17.12.2020

Datum

Radomír Masný - technik

Datum: 17. 12. 2020

с.

Odběratel:

25. František kardinál Tovaško
2. květen 570
342 13 81 1/2

Akce:

Objednávka č.:

İÇ:

DIČ:

[illegible]

Č. s.	Úkony pro zjištění závady a provedení opravy	Jedn.	Množ- ství	Pro fakturaci	
				za jedn.	Celkem Kč
1	Vyzkoušení funkce automat. ovládání hořáku - kotle: <i>Provedení kalibrační kontroly</i>	ks		487,-	
2	Vyzkoušení funkce mechanických částí hořáku - kotle: <i>detekce hořlavých plynů</i>	ks		348,-	
3	Vyzkoušení funkce reg. zař. - termostátů: <i>GC 10</i>	ks		366,-	
4	Vyzkoušení funkce zabezpeč. zařízení hořáku - kotle:	ks		408,-	
5	Mont. činnost:	h			
1. součet - práce celkem					

[illegible]

Materiálová přír.	2. součet - materiál celkem	
-------------------	-----------------------------	--

DOPRAVA - SPZ:			Vozidlo: <i>Fu b i a</i>			Ujeté km	Sazba za km	Celkem Kč
Stav tachometru počáteční:								
Datum	Odjezd - místo	hod.	Příjezd - místo	hod.				
<i>17. 11. 73</i>	<i>Kaučovice</i>		<i>St. Dvůr - z pít</i>		<i>44</i>			
Stav tachometru konečný:			3. součet - doprava celkem					

Potvrzuji: příjem kopie, že práce byla kvalitně provedena a vykázané odpracované hodiny souhlasí		Fakturovaná částka celkem	Kč
--	--	----------------------------------	-----------

Odběratel - razítko a podpis **kardinála Tomáška**

Dodavateľ - razítko - podpis