PŮDORYS STŘECHY–DEMONTÁŽE



ROZSAH DEMONTÁŽÍ

- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ FÓLIE OPTIFOL – celk. plocha cca 4900m2
- DEMONTÁŽ ASFALTOVÉHO PÁSU BITAGIT – celk. plocha cca 4900m2
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ–ZAKLOPU–FOŠNY TL.25mm – celk. plocha cca 4800m2
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH TRÁMKŮ–KROKVE 100/160mm – celk. délka cca 3900m
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH TRÁMKŮ–VAZNICE 100/140mm – celk. délka cca 1400m
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH HRANOLKŮ 80/80mm V PROSTORU MEZISTŘEŠNÍCH ŽLABŮ – celk. délka cca 267m
- DEMONTÁŽ MEZISTŘEŠNÍCH ŽLABŮ RŠ cca 650mm – celk. délka cca 133m
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPÝSTÍ – 8 ks
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ cca 450mm – celk. délka cca 255m
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VĚTRACÍCH HLAVIC LOMANCO – 20 ks
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH POKLOPŮ–VÝSTUPU NA STŘECHU – 2 ks
- DEMONTÁŽ JÍMACÍ SOUSTAVY VNĚJŠÍHO LPS – cca 423m, VČETNĚ SVISLÝCH SVODŮ – 8ks–cca 160m
- DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ NAINSTALOVANÝCH NA SŘEŠE (např. antény apod.)

POZNÁMKY

- ROZSAH DEMONTÁŽÍ JE ZPRACOVÁN Z DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE A NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY PROVEDENÉ Z INTERÉRU OBJEKTU STADIONU
- PRŮZKUM A ZAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE NEBYLO MOŽNO PROVÉST Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NENÍ MOŽNO NA STŘECHU VSTUPOVAT

±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA STADIONU

Změna	Popis změny			Datum	Provedl	Ověřil	Schválil
Soupis dok.	D.1.1+D.1.2	Stupeň dokumentace		DSP+DPS		Celková hmotnost	
Vypracoval	JANEČKOVÁ	Podpis		Investor		Město Studénka	
Ověřil	NEYOVÁ			Objednatel		Město Studénka	
Schválil	JANEČKOVÁ			Měřítko	1:100	ivitas®	
Datum	06/2018						
Stavba/Část stavby	ZIMNÍ STADION STUDÉNKA OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD ZIMNÍM STADIONEM			Prům.bpci		Výkres je nutím duševním a průmyslovým vlastnictvím	
Název výkresu/Doplňující název	STÁVAJÍCÍ STAV + DEMONTÁŽE PŮDORYS STŘECHY			Číslo výkresu	18031–CAF–007		Revize 0
				Formát	A0/16A4	List 1	Listů 1